

## Kit rénovation N°1



**Exigez la fiabilité.  
Optez pour une solution  
de rénovation.**

Assurez un fonctionnement permanent de votre moteur en utilisant des pièces d'origine et en respectant les recommandations d'entretien Cummins.

Désignation	Quantité / kit
Kit chemise avec joint	6
Piston moteur	6
Coussinet bielle supérieur standard	6
Coussinet bielle inférieur standard	6
Kit coussinet de ligne / palier standard	1
Pochette joint haute QSL9	1
Pochette joint basse QSL9	1

2 références de kits disponibles :

- OVH01QSL9/Moteur L375 CAMC
- OVH02QSL9/Moteur QSL9 Hyundai



**Privilégiez toujours les pièces d'origine  
constructeur à travers le réseau officiel**